LeCroy XStreamDSOInstaller Version 7.0.2.3 Release Notes

WaveExpert	LabMaster 9 Zi-A	WaveMaster 8 Zi, 8 Zi-A	SDA 8 Zi, 8 Zi-A / DDA 8 Zi, 8 Zi-A	WaveMaster 8000A	SDA 6000/4000A / DDA 5005A	WavePro 7 Zi, 7 Zi-A	SDA 7 Zi, 7 Zi-A / DDA 7 Zi, 7 Zi-A	WavePro 7000A / SDA 3000A / DDA 3000	WaveRunner 6Zi	WaveRunner HRO 6Zi / HDO 6000	WaveRunner Xi-A/MXi-A / WaveRunner Xi/MXi	VBA Xi/Xi-A	WaveRunner 6000A / VBA 6000A	HDO 4000	WaveSurfer MXs-B/MSO MXs-B / WaveSurfer Xs-A/MXs-A	WaveSurfer Xs/MXs / WaveSurfer 400	Summary
																	New Products and Features
										x				x			Support for all bandwidth models <500 MHz of HDO4000 and HDO6000 units.
														x			Support for 2 channel HDO4000 units.
																	Enhancements
										x				x			Background color of check boxes on some units
																	Corrections
										x				x			WaveScan incorrectly highlighting detected events
										x				x			Possible memory leak in Spectrum Analyzer